



Granita

English, Warranty, User manual, Maintenance (page 2)

Deutsch, Garantie, Bedienungsanleitung, Pflege (Seite 16)

Français, Garantie, mode d'emploi, entretien, (page 30)

Italiano, Garanzia, manuale di istruzioni, manutenzione (pagina 44)

Warranty

Your Air'n Outdoor® watch is warranted by WEADU SA* for a period of twenty four (24) months from the date of purchase under the terms and conditions of this warranty. The international Air'n Outdoor® warranty covers material and manufacturing defects existing at the time of the purchase of the Air'n Outdoor® watch («defects»). The warranty only comes into force if this warranty certificate is dated, fully and correctly completed and stamped by an official Air'n Outdoor® dealer («valid warranty certificate»).

During the warranty period and by presenting the valid warranty certificate, you will have the right to have any defect repaired free of charge. In the event that repairs are improper to restore the normal conditions of use of your Air'n Outdoor® watch, or if you purchased a AIRN® watch the case of which cannot be opened, WEADU SA guarantees its replacement by a Air'n Outdoor® watch of similar model.

The warranty for the replacement watch ends twenty four (24) months after the date of purchase of the replaced watch. This manufacturer's warranty does not cover:

- the life of the battery;
- normal wear and tear and aging (e.g. scratched crystal, alteration of the colour and/or material);
- any damage on any part of the watch resulting from abnormal / abusive use, lack of care, negligence, accidents (knocks, dents, crushing, broken crystal, etc.), incorrect use of the watch and non-observance of the use directions provided by Air'n Outdoor.
- indirect or consequential damages of any kind resulting from e.g. the use, the non-functioning, the defects or the inaccuracy of the Air'n Outdoor watch;
- the Air'n Outdoor watch handled by non-authorized persons (e.g. for battery replacement, services or repairs) or which undergoes alterations in its original condition beyond WEADU SA control.

Any further claim against WEADU SA e.g. for damages additional to the above described guarantee is expressly excluded, except mandatory statutory rights the purchaser may have against the manufacturer.

The above manufacturer's warranty is independent of any warranty that may be provided by the seller, for which he carries sole responsibility.

Before starting



Press the 4 buttons
to wake up the watch



(press again the 4 buttons will go to sleep mode
only the clock mode will stay active)



1- Button's functions

- A** **Escape** return to Time mode
Press and hold: Reset or Valid
- B** **Time, Chrono, Pedometer, Alarm, Timer** ⓘ
(+ **D** : Backlight 3 sec)
Press and hold: Adjust mode
- C** **Inclinometer, Temperature** ⓘ
Under Alti.: Altitude max.
Under Alti. Change: Speed, Positive, Negative, max alti
Under adjust mode: Decrement
Under ALTI,CHR,PEDO long press = lock
- D** **Altimeter, Alti. Change, Barometer** ⓘ
Under chrono, alti. change: start/stop
Under adjust mode: Increment
Features:
Time,date
Alarm
Countdown
Chronometer
Pedometer (with diary)
Altimeter (with diary)
Altitude change/speed
Barometer (with diary)
Inclinometer
Temperature
DST (daylight saving system)
Backlight Icy Blue
Long life battery
Fiberglass strengthened
Anti-Shock
Water resistant 5 atm
Interchangeables straps
55 grams
Operating temperature
-15 to +60 °C / 5 to +140 °F
EN 1811 REACH (Pb, Ni)
conformity

2-Setup

- 1- Press and hold **(B)**, selection flashes, choose your time indication format (24 or 12 hours format).
- 2- Adjust by pressing **(C)** or **(D)**.
- 3- Validate on **(B)**.
- 4- Repeat the same operation for the year, months, days, hours, minutes, seconds. Validate on **(B)**.
- 5- DST Daylight Saving Time, +1 hour during summer time, press **(C)** or **(D)** to enable or disable this function. Validate on **(B)**.
- 6- Choose your unit preferences ($^{\circ}\text{C}$ gives meters) ($^{\circ}\text{F}$ gives feet) by pressing **(C)** or **(D)**. Validate on **(B)**. Enter in the UTC mode.
- 9- Press and hold **(A)** to quit the setup mode.




2-Setup

1-

(B)


2 sec



2-


(D)

(C)



3-

(B)




4-

(D)

(C)

(B)




+1 hour (summertime)

6-

(D)

(C)


(B)



7-

(A)

2 sec



* in all mode

(B) + **(D)** = EL backlight

3-Stopwatch/Pedometer

1- Stopwatch : press **(B)** until you enter in stopwatch mode **CHR** .

2- Press **(D)** to start/stop the stopwatch.

3- Press **(C)** to activate the splits (9 available).

When the chronometer is off, you can check the splits by pressing **(C)** .

4- Press and hold **(A)** to reset all the data stored in the stopwatch.

5- Press and hold **(C)** to lock the display, press and hold **(C)** to unlock the display.

6- Pedometer: from the time mode, press **(B)** until you enter in pedometer mode **PEDO** .

7- Press **(D)** to activate or deactivate the pedometer, matrix section displays PEDO = off or PE-ON = on.

Press and hold **(A)** to reset the pedometer.


8- Press and hold **(C)** to lock the dial, press and hold **(C)** to unlock the dial.



3-Stopwatch/Pedometer


1-

(B)




2-

(D)



3-

(C)




4-

(C)

(A)

2 sec.= reset




5-

(C)


2 sec.

(2 sec. unlock dial)




6-

(B)



7-


(D)



8-

(A)

2 sec.= reset




9-

(C)

2 sec.

(2 sec. unlock dial)



4-Timer/Alarm

1- Countdown: from the time mode, press **(B)** until you enter in countdown mode **TMR**.

2- Press and hold **(B)** to adjust the countdown (selection flashes).

3- Press **(C)** or **(D)** to adjust seconds, validate on **(B)**, repeat the same operation for the minutes.

4- Repeat the same operation for hours.

5- Press and hold **(A)** to validate, and escape.

Press **(D)** to launch the countdown.

6- Alarm: press **(B)** until you enter in alarm mode **ALM**.

7- Press **(C)** or **(D)** to switch on/off the alarm (🔔 appears).









8- Press and hold **(B)** to adjust the alarm time, hours flash.

9- Press **(C)** or **(D)** to adjust hours, validate on **(B)**, repeat the same operation for the minutes.

10- Press and hold **(A)** to validate and escape the alarm setup.



4-Timer/Alarm



5-Altimeter/Altitude Change/Barometer

1- **Altimeter**: from the time mode, press **D** until you enter in altimeter mode **ALTI**.

2- If needed, press and hold **B** to calibrate the altitude. Increment on **C**, decrement on **D**. (**C** + **D** = factory settings)

Press and hold **A** to validate.

3- **Altitude change**: from the ALTI mode, press **C** to enter in altitude change mode **AT↑↓**.

4- Press **D** to activate the altitude change mode. The icon  is ON. Press **D** to stop or pause the altitude change mode.

5- Press **C** to get the climbing speed average **SPD**. It is recommended to pause the alti change mode in case of long pause. Only the positive and the flat altitude change will be considered. All the negative altitude change are excluded from the average.

6- Press **C** to display the positive altitude change **SUM↑**.

7- Press **C** to display the negative altitude change **SUM↓**.

8- Press **C** to display the peak record **MAX↑**.

9- Press and hold **A** to reset the altitude change mode.

10- **Barometer***: from the Alti mode, press **D** to display the absolute pressure **BARO**.

* If you want to know the relative pressure, we recommend the following formula:


Relative pressure = Absolute pressure + Altitude / 8,3

Hypsometric formula

$$h = \frac{\left(\left(\frac{P_0}{P} \right)^{0.2875} - 1 \right) \times (T + 273.15)}{0.0065}$$

Altitude range :-240 to 9200 Meter.

5-Altimeter/Altitude Change/Barometer



6-Inclinometer/Temperature

1- Inclinometer:* from the Time mode, press **C** until you enter in inclinometer mode **INCL**. Put your watch parallel at the slope, the display indicates the inclinasion.

2- Temperature: from the Time mode, press **C** until you enter in temperature mode **TEMP**. The display indicates the current temperature.

(please consider that the temperature may not always be accurate due to the influence of the body temperature).



Inclinometer mode




* Inclination Calibration Method :

Under the inclination mode, press and hold **B** 2 sec to enter the inclination calibration mode, hold the watch vertically with the 6 O'clock downward, the watch will automatically exist the calibration mode after 2 sec.

1-
C
B
2 sec=cal



2-
C
→



7-Maintenance

1- Exchange the strap:

To exchange the strap, pull strongly at 6 o'clock and 12 o'clock to get out the strap from the jaws. Insert the new strap at 6 o'clock and 12 o'clock into the jaws. Control under the watch that all is correctly fixed.

2- Cleaning:

Clean your watch with water and soap. Never use solvent. Never try to insert whatever into the holes situated on the back cover, that may damage the water resistancy of the watch. Just use regularly a soft brush to ensure the cleanness of the backcover.

3- Battery (type CR 2032):



The battery icon on your watch works as follows:

Full battery : icon ON

low battery : icon is flashing, the battery has to be replaced.

4- Underwater:

It is not recommended to press the buttons in immersion. This may damage the water resistance of your watch .

8-Maintenance

Extended backcover



It is highly recommended to insert the extended back cover (ref. picture) provided on your watch during your outdoor activities. After use, please remove the extended back cover, clean it under water and keep it ready for the next use.

extreme conditions use



In case of use of the watch in less than -10°C or more than 50°C temperature, it is recommended to lock the display in the most useful mode (e.g. Altimeter).



in case of immersion, it is not recommended to press on the pushers.



this document is not contractual:
specifications may change without notification.



For more information:
www.airn.ch/
airn@airn.ch

Ihre Air'n Outdoor®-Uhr ist so konzipiert, dass sie ein Maximum an Informationen zu Ihrer Aktivität so einfach wie möglich anzeigt.

Mithilfe dieser Bedienungsanleitung können Sie die Landschaften und Eindrücke, die sich Ihnen bieten, in vollen Zügen genießen.

GARANTIE

WEADU S.A. gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten auf Ihre AIR'N OUTDOOR®-Uhr zu den in der vorliegenden Garantie aufgeführten Bedingungen. Die internationale Air'n Outdoor®-Garantie deckt Material- und Fabrikationsmängel ab, die zum Zeitpunkt der Lieferung einer erworbenen Air'n Outdoor®-Uhr bestehen („die Mängel“). Die Garantie gilt nur, wenn das Garantiezertifikat datiert, vollständig und korrekt ausgefüllt ist und von einem offiziellen AIR'N OUTDOOR®-Händler abgestempelt wurde („gültiges Garantiezertifikat“).

Bei Vorlage des gültigen Garantiezertifikats werden während des Garantiezeitraums sämtliche Mängel kostenlos behoben. Falls normale Nutzungsbedingungen Ihrer AIR'N OUTDOOR®-Uhr durch eine Reparatur nicht wiederhergestellt werden können, verpflichtet sich WEADU S.A., Ihre Uhr durch eine identische oder ähnliche AIR'N OUTDOOR®-Uhr zu ersetzen. Die Garantie der Ersatzuhr läuft vierundzwanzig (24) Monate nach dem Kaufdatum der Ersatzuhr aus.

Durch diese Garantie sind nicht abgedeckt:

die Lebensdauer der Batterien; normale Abnutzung und Alterung (z. B. Glaskratzer; Farb- und/oder Materialveränderungen der Armbänder); Mängel an jeglichen Einzelteilen der Uhr, die sich aus einer unangemessenen/missbräuchlichen Nutzung, mangelnder Pflege und Sorgfalt, aus Unfällen (Stöße, Beulen, Verformungen, Glasbruch, usw.), aus der falschen Nutzung der Uhr sowie mangelnder Einhaltung der durch die WEADU S.A. zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitung ergeben; mittelbare und Folgeschäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung, der mangelnden Funktionstüchtigkeit, den Mängeln, der fehlenden Präzision der AIR'N OUTDOOR®-Uhr, der Bearbeitung der Uhr durch eine nicht autorisierte Person (z. B. Kundendienst oder Reparaturen) oder aus der Veränderung des Originalzustandes ausserhalb der Kontrolle der WEADU S.A. ergeben.

Sämtliche anderen Ansprüche gegenüber der WEADU S.A., z. B. aufgrund von anderen Mängeln als den in der vorliegenden Garantie definierten, werden ausdrücklich ausgeschlossen, mit Ausnahme von zwingenden Rechten, die dem Käufer gegenüber dem Hersteller zustehen.

Diese Herstellergarantie ist unabhängig von jeglicher durch den Verkäufer ausgestellten Garantie, für die letzterer ausschliesslich selbst haftet. Die Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer sowie sämtliche anderen zwingenden Rechte, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer geltend machen kann, bleiben hiervon unberührt.

Vor der Nutzung



Drücken Sie **(A)** **(B)** **(C)** **(D)**, um die Uhr in Betrieb zu nehmen.

(Die Uhr wechselt in den Ruhezustand, wenn Sie nochmals **(A)** **(B)** **(C)** **(D)** drücken.)



1- Funktionen der Druckknöpfe

- A** Escape zurück zum Modus Uhrzeit
langes Drücken: zurücksetzen, bestätigen
- B** Uhrzeit, Stoppuhr, Schrittzähler, Wecker, Timer
(+ **D** : Hintergrundbeleuchtung)
langes Drücken: einstellen
- C** Neigungsmesser, Temperatur
Unter Alti.: Altitude max.
Unter DENIVELE (Höhenunterschied): Geschwindigkeit/Höhenunterschied, positive, negative Höhenmeter
Unter Einstellungen: Werte senken
Unter ALTI,CHR,PEDO long press = lock
- D** Höhenmesser, Höhenunterschied,Barometer
Unter Einstellungen: Werte erhöhen

Eigenschaften
Stunde, Sekunden, Datum
Wecker
Timer
Stoppuhr
Schrittzähler
Höhenmesser (mit Aufzeichnung)
Häufigkeit 6 Sekunden
Ruhezustand
Höhenunterschied, Geschwindigkeit/
Höhenunterschied
Barometer (mit Aufzeichnung)
Neigungsmesser
Thermometer
DST (Sommer-/Winterzeit)
Hintergrundbeleuchtung
Batterien mit langer Lebensdauer
Verstärkung aus Glasfaser
Anti-Shock
Dichtigkeit 5 atm
austauschbare Armbänder
55 g
Betriebstemperatur
-15 bis +60 °C / 5 bis +140 °F
Konformität EN 1811 REACH (Pb, Ni)

2-Einstellung der Uhrzeit

1- Durch längeres Drücken auf **(B)** beginnt der Bildschirm zur Einstellung der Uhrzeit zu blinken (12 h = Jahr, Monat, Tag/24 h = Tag, Monat, Jahr).

2- Passen Sie die Uhrzeit durch Drücken von **(C)** oder **(D)** an.

3- Bestätigen Sie mit **(B)**.

4- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, Minute und Sekunde.

Durch längeres Drücken von **(C)** oder **(D)** aktivieren Sie den Schnelldurchlauf der Ziffernanzeige. Bestätigen Sie mit **(B)**.

5- Rufen Sie das Menü DST Daylight Saving Time auf (Einstellung Sommer-/Winterzeit, + 1h im Winter), drücken Sie auf **(C)** oder **(D)**, um die Funktion zu beenden oder zu aktivieren. Bestätigen Sie mit **(B)**.

6- Wählen Sie nun Ihre bevorzugten Einheiten (C°->Meter) (F°->Fuss) aus, indem Sie **(C)** oder **(D)** drücken. Bestätigen Sie mit **(B)**.

7- Durch langes Drücken auf **(A)** stellen Sie Ihre Uhr auf die richtige Uhrzeit ein.




2-Einstellung der Uhrzeit

1-

(B)


2 sec



7-

(A)


2 sec



2-


(D)

(C)



3-

(B)




4-

(D)

(C)

(B)




+1 hour (summertime)

6-

(D)

(C)

(B)



* unabhängig vom Modus

(B) + **(D)** = Hintergrundbeleuchtung

3-Stoppuhr/Schrittzähler

1- Stoppuhr: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf **(B)**, bis zum Modus Stoppuhr **CHR**.

2- Drücken Sie auf **(D)**, um die Stoppuhr zu aktivieren.

3- Drücken Sie auf **(C)**, um die Zwischenzeiten zu aktivieren. (9 stehen zur Verfügung)

4- Wenn die Stoppuhr angehalten wird, können Sie die Zwischenzeiten durch Drücken auf **(C)** kontrollieren. Durch langes Drücken auf **(A)** löschen Sie alle aufgezeichneten Daten.

5- Durch langes Drücken auf **(C)** wird die Anzeige gesperrt, durch langes Drücken auf **(C)** können Sie sie wieder entsperren.

6-Schrittzähler: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf **(B)**, bis zum Modus Schrittzähler **PEDO**.


7- Drücken Sie auf **(D)**, um den Schrittzähler zu aktivieren oder deaktivieren, auf der Anzeige erscheint „PEDO off“ oder „PE=ON“.

Durch langes Drücken auf **(A)** können Sie den Schrittzähler auf 0 zurücksetzen.

8-Durch langes Drücken auf **(C)** wird die Anzeige gesperrt, durch langes Drücken auf **(C)** können Sie sie wieder entsperren.



3-Stoppuhr/Schrittzähler



4-Timer/Wecker

1- **Timer:** Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf **(B)** bis zum Modus Timer **TMR**.

2- Durch langes Drücken auf **(B)** können Sie die Dauer einstellen (die Auswahl blinkt).

3- Drücken Sie auf **(C)** oder **(D)**, um die Stundenanzeige anzupassen, bestätigen Sie mit **(B)**. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang bei den Minuten- und Stundenanzeigen. Bestätigen Sie durch langes Drücken auf **(A)**.

4- Drücken Sie auf **(D)**, um den Timer zu aktivieren. Am Ende des eingestellten Zeitraums ertönt ein Summton.

5- **Wecker:** Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf **(B)**, bis zum Modus Wecker **ALM**.

6- Drücken Sie auf **(D)**, um den Wecker zu aktivieren (wird angezeigt).

7- Durch langes Drücken auf **(B)** können Sie die Uhrzeit des Weckers einstellen (die Stundenanzeige blinkt).

8- Drücken Sie auf **(C)** oder **(D)**, um die Stundenanzeige einzustellen, bestätigen Sie mit **(B)** und wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die Minutenanzeige einzustellen.

9- Durch langes Drücken auf **(A)** bestätigen Sie Ihre Einstellungen.



4-Timer/Wecker

1-

(B)

2-

(B)
2 sec

3-

(C)
(D)
(B)

4-

(D)

6-

(B)

7-

(C)
(D)

8-

(B)
2 Sek.
(C)
(D)

9-

(A)
2 Sek.

5-Höhenmesser/Höhenunterschied/Baro.

1- Höhenmesser: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf **(D)** , bis zum Modus Höhenmesser **ALTI**.

2- Durch langes Drücken auf **(B)** können Sie den Höhenmesser kalibrieren. Drücken Sie auf **(C)** oder **(D)**, um gegebenenfalls die Höhe anzupassen. Durch langes Drücken auf **(A)** wird die Anpassung gespeichert.

3- Höhenunterschied: Drücken Sie im Modus ALTI auf **(C)** , bis zum Modus Höhenunterschied **AT↑↓**.

4- Drücken Sie auf **(D)** , um die Höhenunterschied zu aktivieren. ( wird angezeigt), Drücken Sie auf **(D)** , um zu die Höhenunterschied Stoppen.

5- Drücken Sie auf **(C)** , um die Geschwindigkeit im Verhältnis zum Höhenunterschied anzuzeigen **SPD**.

6- Drücken Sie auf **(C)**, um die positiven Höhenmeter anzuzeigen **SUM↑**.

7- Drücken Sie auf **(C)** , um die negativen Höhenmeter anzuzeigen **SUM↓**.

8- Auf **(C)** drücken, um die maximale aufgezeichnete Höhe anzuzeigen **MAX↑**.

9- Durch langes Drücken auf **(A)** wird die Anpassung gespeichert.

10- Barometer*: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf **(D)** , bis zum Modus Barometer **BARO** .


* Wenn Sie eine Schätzung des relativen Luftdrucks wünschen, empfehlen wir die Formel:
Relativer Druck = absoluter Druck + Höhe/8,3

Hypsometric formula

$$h = \frac{\left(\left(\frac{P_0}{P} \right)^{0.2875} - 1 \right) \times (T + 273.15)}{0.0065}$$

Höhenbereich: :-240 bis 9200 Meter.

5-Höhenmesser/Höhenunterschied/Baro.



6-Neigungsmesser/Temperatur

1- Neigungsmesser: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf

C, um den Neigungsmesser anzuzeigen. Halten Sie Ihre Uhr parallel zur Neigung. Die Anzeige zeigt den Neigungswinkel an **INCL**.

2- Thermometer: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf **C**, bis zum Modus Temperatur **TEMP**.

Wichtig: Die Temperatur kann durch die Körpertemperatur verfälscht werden.



Modus Neigungsmesser



Bei der ersten Nutzung des Neigungsmessers legen Sie die Uhr im Modus Neigungsmesser vertikal auf eine horizontale Fläche und drücken lang auf **B**. Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist der Neigungsmesser kalibriert.

1-

C


B

2 sec=cal



2-

C



7-Pflege

1- Austausch Armband

Ziehen Sie stark an 12 und 6 Uhr, um das Silikon von den Klemmen des Uhrengehäuses zu lösen. Ziehen Sie das Armband aus seiner Befestigung. Setzen Sie das neue Armband auf und ÜBERPRÜFEN SIE, dass das Silikon ordnungsgemäss festgeklemmt ist.

2- Pflege und Kontrollen

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfümen, Kosmetikprodukten usw.: sie können das Armband, das Gehäuse und die Dichtung beschädigen.

Reinigen Sie das Gehäuse und das Armband regelmässig mit Seifenwasser und einem weichen Tuch.

Achten Sie auf die Perforationen unterhalb der Abdeckung der Uhr. Es handelt sich um Drucksensoren. Wie empfehlen Ihnen, diese regelmässig mit einer Bürste und Seifenwasser zu reinigen. Beim Eintauchen in Meerwasser muss die Uhr mit Süsswasser abgespült werden und im Anschluss vollständig getrocknet werden.

3- Batterieanzeige (Typ CR 2032)



Sie können den Status Ihrer Batterie nachverfolgen.

Wenn das Symbol blinkt, ist es Zeit, die Batterie auszutauschen.



Die Dichtigkeit aller Air'n Outdoor®-Uhren wird mit einem dafür vorgesehenen Gerät im Labor überprüft. So können wir eine Dichtigkeit von 5 atm garantieren. Beim Austausch der Batterie oder der Öffnung des Abdeckung der Uhr durch einen nicht autorisierten Nutzer oder ein nicht autorisiertes Zentrum kann Air'n Outdoor® bzw. die WEADU S.A. nicht mehr für die Dichtigkeit der Air'n Outdoor®-Uhren garantieren.

8-Pflege

Extended backcover



Es wird empfohlen, die verlängerte "extended backcover" während Ihrer Outdoor-Aktivitäten einzusetzen. Entfernen Sie nach Gebrauch die verlängerte Rückabdeckung, reinigen Sie sie unter Wasser und halten Sie sie für den nächsten Gebrauch bereit.

4- Nutzung unter extremen Bedingungen



Bei einer Nutzung bei Temperaturen unter -10°C oder über 50°C empfehlen wir Ihnen, die Anzeige bei der Funktion zu sperren, die Sie am häufigsten benötigen, zum Beispiel den Höhenmesser.



Beim Eintauchen der Uhr in Wasser wird empfohlen, die Druckknöpfe nicht zu verwenden.



Dieses Dokument ist kein Vertragsbestandteil, weitere Informationen erhalten Sie unter info@airn.ch



GARANTIE

WEADU S.A. vous accorde, à partir de la date d'achat, une garantie de vingt-quatre (24) mois sur votre montre AIR'N OUTDOOR[®] aux conditions définies dans la présente garantie. La garantie internationale AIR'N OUTDOOR[®] couvre les défauts de matériaux et de fabrication existant au moment de la livraison de la montre AIR'N OUTDOOR[®] achetée («les défauts»). La garantie n'entre en vigueur que si le certificat de garantie est daté, rempli complètement et correctement et timbré par un concessionnaire officiel AIR'N OUTDOOR[®] («certificat de garantie valide»).

Pendant la durée de la garantie et sur présentation du certificat de garantie valide, vous avez droit à ce que tout défaut soit réparé gratuitement. Au cas où les conditions d'utilisation normales de votre montre AIR'N OUTDOOR[®] ne pouvaient être rétablies par des réparations, WEADU S.A. s'engage à la remplacer par une montre AIR'N OUTDOOR[®] identique ou aux caractéristiques similaires. La garantie de la montre de remplacement échoit vingt-quatre (24) mois après la date d'achat de la montre remplacée.

Cette garantie ne couvre pas :

la durée de la pile; l'usure normale et le vieillissement par ex. les rayures à la glace; l'altération de la couleur et/ou du matériau des bracelets; les dégâts à quelque partie de la montre découlant d'une utilisation inappropriée/abusive, le manque de soin, la négligence, les accidents (coups, bosselures, écrasements, bris de la glace, etc.), l'utilisation incorrecte de la montre ainsi que l'inobservation du mode d'emploi fourni par WEADU S.A.; les dommages indirects ou consécutifs, quels qu'ils soient, résultant de l'utilisation, du non-fonctionnement, des défauts ou du manque de précision de la montre AIR'N OUTDOOR, la montre manipulée par une personne non agréée (par ex. les services ou réparations) ou dont l'état d'origine a été altéré hors du contrôle de WEADU S.A.

Toutes autres prétentions à l'égard de WEADU S.A., par ex. pour des dommages additionnels à ceux définis dans la présente garantie, sont expressément exclues, à l'exception des droits impératifs que l'acheteur peut faire valoir à l'encontre du fabricant.

Cette garantie du fabricant est indépendante de toute garantie pouvant être fournie par le vendeur et pour laquelle il engage sa seule responsabilité. Cette garantie n'affecte en rien les droits de l'acheteur envers le vendeur ni tout autre droit impératif dont il pourrait disposer à l'encontre de ce dernier.

Avant de commencer



Presser les 4 boutons afin de mettre la montre en mode ON. (A) (B) (C) (D)

(Si vous pressez à nouveau les 4 boutons, la montre se met en mode OFF, seul le mode heure continue ses enregistrements)



1- Fonctions des boutons

- A** **Escape** Retour au mode heure
Pression longue: Remise à zéro, valide
- B** **Heure, Chrono, Podomètre, Alarme, Timer**
(+ **D** : rétro-éclairage 2 secondes)
Pression longue: réglage
- C** **Inclinomètre, Température**
Sous réglages: décremente
Sous ALTI: vitesse dénivelé, dénivelé positif, négatif, max
Sous ALTI, CHR, PEDO : pression longue = blocage écran
- D** **Altimètre, Dénivelé, Baromètre**
Sous Chrono, Dénivelé: start/stop
Sous réglages: incrémente
Caractéristiques
Heure, minutes, secondes, date
Alarme
Décompte
Chronomètre
Podomètre
Altimètre (avec journal)
Fréquence 6 secondes
Mode veille
Dénivelé, vitesse dénivelé
Baromètre (avec journal)
Inclinomètre
Thermomètre
DST (heure été/hiver)
Rétro éclairage
Pile longue durée
Renforcement fibre de verre
Anti-Shock
Étanchéité 5 atm
Bracelets interchangeables
55 grammes
Température opérationnelle
-15 to +60 °C / 5 to +140 °F
Conformité
EN 1811 (Pb, Ni) et REACH

2-Mise à l'heure

1- Une pression longue sur **(B)**, l'écran sélection horaire clignote (12H=année, mois, jour/24H=jour,mois,année).

2- Ajustez en pressant sur **(C)** ou **(D)**.

3- Validez votre choix en pressant sur **(B)**.

4- Répétez la même opération pour l'année, les mois, jours, heures, minutes et secondes.

Une pression longue sur **(C)** ou **(D)** augmente la vitesse de défilement des chiffres. Validez sur **(B)**.

5- Entrez dans la section DST Daylight Saving Time (gestion heure été/hiver, +1 heure en été) pressez sur **(C)** ou **(D)** pour désactiver ou activer la fonction. Validez sur **(B)**.

6- Choisissez maintenant vos unités de préférence (C°→mètres) (F°→ feet) en pressant sur **(C)** ou **(D)**. Validez sur **(B)**.

7- Une pression longue sur **(A)**, votre montre est à l'heure.




2-Mise à l'heure

1-

(B)


2 sec



2-


(D)

(C)



3-

(B)




4-

(D)

(C)

(B)




+1 heure (heure d'été)

6-

(D)

(C)


(B)



7-

(A)

2 sec



* dans tous les modes
(B) + **(D)** = rétro-éclairage

3-Chronomètre/Podomètre

1-Chronomètre: depuis le mode heure, pressez sur **(B)** jusqu'au mode chronomètre **CHR**.

2- Pressez sur **(D)** pour activer le chronomètre.

3- Pressez sur **(C)** pour activer les temps intermédiaires. (9 disponibles)

4- Lorsque le chronomètre est arrêté, vous pouvez contrôler les temps intermédiaires en pressant sur **(C)**.

Une pression longue sur **(A)** remet à zéro toutes les données enregistrées.

5- Une pression longue sur **(C)** bloque l'écran, une pression longue sur **(C)** débloque l'écran.


6-Podomètre: depuis le mode heure presser sur **(B)** jusqu'à entrer dans le mode podomètre **PEDO**.

7- Presser sur **(D)** pour activer ou désactiver le podomètre, le matrix affiche "PEDO" off ou "PE=ON" on. Les données sont liées au mouvement du bras. Nous vous recommandons d'estimer les mouvements, puis de calculer une valeur moyenne liée à vos pas. Vous pouvez par ce calcul estimer la distance parcourue. Une pression longue sur **(A)** remet à zéro le podomètre.

8- Une pression longue sur **(C)** bloque l'écran. Une pression longue sur **(C)** débloque l'écran.



3-Chronomètre/Podomètre



4-Décompte/Réveil

1- Décompte: depuis le mode heure presser sur **(B)** jusqu'à entrer dans le mode timer **TMR** .

2- Une pression longue sur **(B)** permet d'ajuster le temps de décompte (la sélection clignote).

3- Pressez sur **(C)** ou **(D)** pour ajuster les secondes, validez sur **(B)** . Répétez la même opération pour les minutes et les heures. Validez par une pression longue sur **(A)** .

4- Pressez sur **(D)** pour activer les décompte. Un buzzer vous indique la fin du décompte.

6-Alarme: depuis le mode heure, pressez sur **(B)** jusqu'au mode alarme **ALM** .

7- Pressez sur **(C)** ou **(D)** pour activer l'alarme (🔔 apparaît).

8- Une pression longue sur **(B)** permet de régler l'heure de l'alarme (les heures clignent).

9- Pressez sur **(C)** ou **(D)** pour régler les heures , validez sur **(B)** répétez la même opération pour les minutes.

10- Une pression longue sur **(A)** valide vos réglages.



5-Altimètre/Dénivelé/Baromètre

1- **Altimètre:** depuis le mode heure, presser sur **(D)** jusqu'à entrer dans le mode altimètre **ALTI**.

2- Une pression longue sur **(B)** permet de calibrer l'altimètre. Presser sur **(C)** ou **(D)** pour l'ajustement de l'altitude si nécessaire.

Une pression longue sur **(A)** enregistre l'ajustement.

3- **Dénivelé:** depuis le mode ALTI, presser sur **(C)** pour entrer dans le mode dénivelé **AT↑↓**.

4- Presser sur **(D)** pour lancer ou stopper le cumul de dénivelé. Le symbole  apparaît en mode marche.

 Si vous faites une pause durant votre ascension, nous vous recommandons de stopper votre cumul de dénivelé afin de conserver une meilleure précision de votre vitesse.

5- Presser sur **(C)** pour afficher la vitesse d'ascension en m/h. **SPD**. La vitesse affichée ne prends en compte que les montées et parties planes.

6- Presser sur **(C)** pour afficher le cumul de dénivelé positif et plat, le dénivelé négatif est exclu des données **SUM↑**.

7- Presser sur **(C)** pour afficher le cumul de dénivelé négatif **SUM↓**.

8- Presser sur **(C)** pour afficher l'altitude maximum atteinte **MAX↑**.

9- Une pression longue sur **(A)** remet le cumul de dénivelé à 0.

10- **Baromètre:** depuis le mode ALTI, presser sur pour voir la pression atmosphérique absolue* **BARO**.

* NB: nous vous indiquons la pression atmosphérique absolue selon la formule de calcul suivante:

Si vous souhaitez avoir une estimation de la pression relative, nous vous recommandons la formule:

$$P. \text{ relative} = P. \text{ absolue} + \frac{\text{altitude}}{8.3}$$

6-Inclinomètre/Température

1- **Inclinomètre**: depuis le mode heure, pressez sur **C** pour afficher l'inclinomètre, placer votre montre parallèle à la pente. L'écran affiche l'inclinaison de la pente **INCL**.

2- **Thermomètre**: depuis le mode heure, pressez sur **C** jusqu'à entrer dans le mode température **TMP**.

Important: la température peut être faussée par la température corporelle.



Mode inclinomètre



Lors de la première utilisation de l'inclinomètre, sous le mode inclinomètre, placer la montre verticale sur un plan horizontal, une pression longue sur **B**, lorsque l'écran cesse de clignoter, votre inclinomètre est calibré.


1-



2 sec=cal



2-



7-Entretien

1- Changement de bracelet

Tirer fortement à 12 heures et à 6 heures afin de sortir le silicone des mâchoires du boîtier de la montre. Retirer le bracelet de son logement. Replacer le nouveau bracelet EN VOUS ASSURANT que le silicone soit bien pris dans les mâchoires.

2- Soins et contrôles

Évitez le contact direct avec les solvants, les détergents, les parfums, les produits cosmétiques, etc. : ils peuvent endommager le bracelet, le boîtier ou les joints.

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

SOYEZ ATTENTIFS AUX PERFORATIONS SITUÉES SOUS LE FONDS DE LA MONTRE. Il s'agit des capteurs de pression. Nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement avec une brosse et de l'eau savonneuse. En cas d'immersion dans de l'eau de mer, la montre doit être rincée à l'eau douce, puis séchée complètement.

3- Etat de la batterie (type CR 2032)



Si l'icône clignote, il est temps de penser à faire changer votre batterie.

Attention, il est possible que l'icône affiche une baisse de tension par grand froid avec un retour à la normale en condition normale. Cela ne veut pas dire qu'il faille changer immédiatement.



l'étanchéité de toutes les montres Air'n Outdoor® est contrôlée dans un appareil prévu à cet effet en laboratoire. Ceci nous permet de vous garantir une étanchéité de 5 ATM. En cas de remplacement de la pile ou d'ouverture du fonds de la montre par un utilisateur ou un centre non agréé Air'n Outdoor®, WEADU SA ne peut plus garantir l'étanchéité de la montre Air'n Outdoor®.

8-Entretien

Extended backcover



Il est fortement recommandé d'utiliser le capot arrière pour vos activités "outdoor". Celui-ci assure une libre circulation de l'air entre le poignet et la montre.

Retirez le et nettoyez le après votre activité et conservez le prêt pour la suivante.

4- Utilisation en conditions extrêmes



En cas d'utilisation lors de températures inférieures à -10°C ou supérieures à 50°C , nous vous recommandons de bloquer l'écran sur la fonction qui vous sert le plus, par exemple l'altimètre.



Lorsque la montre est en immersion, il est recommandé de ne pas utiliser les boutons poussoirs.



Document non contractuel, pour tout renseignement complémentaire: info@airn.ch



L'orologio Air'n OUTDOOR® è stato ideato per fornirle il maggior numero di informazioni possibili durante la sua attività nel modo più semplice possibile. Dopo aver consultato il presente manuale di istruzioni, dovrebbe essere in grado di sfruttare al massimo i paesaggi e le sensazioni che si presentano.

GARANZIA

WEADU S.A. offre una garanzia di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di acquisto dell'orologio AIR'N OUTDOOR® alle condizioni stabilite nella presente garanzia. La garanzia internazionale AIR'N OUTDOOR® copre i difetti materiali e di fabbricazione presenti al momento della consegna dell'orologio AIR'N OUTDOOR® acquistato ("i difetti"). La garanzia entra in vigore soltanto se il certificato di garanzia è datato, compilato correttamente e in tutte le sue parti e timbrato da un rivenditore ufficiale AIR'N OUTDOOR® ("certificato di garanzia valido").

Per tutta la durata della garanzia e dietro presentazione del certificato di garanzia valido, lei ha diritto alla riparazione gratuita di qualsiasi difetto. Nel caso in cui non è possibile ripristinare le condizioni d'utilizzo normale del tuo orologio AIR'N OUTDOOR® mediante riparazione, WEADU S.A. si impegna a sostituirlo con un orologio AIR'N OUTDOOR® identico o con caratteristiche simili. La garanzia dell'orologio dato in sostituzione scade ventiquattro (24) mesi dopo la data d'acquisto dell'orologio sostituito.

La presente garanzia non copre:

la durata della batteria, l'usura normale e l'invecchiamento (per esempio le righe sul vetro); l'alterazione del colore e/o del materiale dei cinturini; i danni a qualsivoglia componente dell'orologio derivanti da un utilizzo improprio/illecito, la mancanza di manutenzione, la negligenza, gli incidenti (urti, ammaccature, schiacciamenti, rottura del vetro, ecc.), l'utilizzo inappropriato dell'orologio nonché l'inosservanza del manuale di istruzioni fornito da WEADU S.A.; i danni indiretti o consequenziali, di qualsiasi natura, scaturiti dall'utilizzo, dal mancato funzionamento, dai difetti o dalla mancanza di precisione dell'orologio AIR'N OUTDOOR®, la manipolazione dell'orologio da parte di una persona non affiliata (per esempio i servizi o le riparazioni) o qualora lo stato d'origine dell'orologio sia stato alterato al di fuori del controllo di WEADU S.A.

Qualsivoglia altra pretesa nei confronti di WEADU S.A., per esempio per danni aggiuntivi a quelli stabiliti nella presente garanzia, è da considerarsi espressamente esclusa, fatta eccezione per i diritti imperativi che l'acquirente può far valere nei confronti del fabbricante.

La presente garanzia del fabbricante è indipendente da qualsivoglia altra garanzia eventualmente fornita dal rivenditore e per la quale risulta vincolata soltanto la sua responsabilità. Detta garanzia non intacca in alcun modo i diritti dell'acquirente nei confronti del rivenditore né qualsivoglia altro diritto imperativo del quale potrebbe disporre nei confronti di quest'ultimo.

Prima di iniziare



Premere **(A)** **(B)** **(C)** **(D)** per avviare l'orologio.

(L'orologio entra in standby, orario in modo ON, se si preme nuovamente **(A)** **(B)** **(C)** **(D)**)



1- Funzione dei tasti

- A** **Escape** Ritorno alla modalità ora
Pressione prolungata: Ripristino, conferma
- B** **Ora, Cronometro, Contapassi, Allarme, Timer**
(+ **D** : retroilluminazione)
Pressione prolungata: impostazioni
- C** **Inclinometro, Temperatura**
In impostazioni: decremento
In DENIVELLE: velocità dislivello, dislivello positivo, negativo, max
In ALTI,CHR,PEDO: pressione prolungata = blocco schermo
- D** **Altimetro, Dislivello, Barometro**
In cronometro,Dislivello: start/stop
In impostazioni: incremento

Caratteristiche

Ora, secondi, data

Allarme

Timer

Cronometro

Contapassi

Altimetro (con diario)

Frequenza 6 secondi

Modalità standby

Dislivello, velocità dislivello

Barometro (con diario)

Inclinometro

Termometro

DST (ora solare/ora legale)

Rafforzamento con fibre di vetro

Antiurto

Impermeabilità 5 atm

Cinturini intercambiabili

55 grammi

Temperatura d'esercizio

tra -15 e +60 °C / tra 5 e +140 °F

Conformità: REACH, EN 1811 (Pb, Ni)

2-Impostare l'orario

1- Con una pressione prolungata sul tasto **(B)**, lo schermo seleziona orario lampeggia (12H=anno, mese, giorno/24H=giorno, mese, anno).

2- Regolare premendo **(C)** o **(D)**.

3- Confermare la scelta premendo **(B)**.

4- Ripetere la stessa operazione per l'anno, i mesi, i giorni, le ore, i minuti e i secondi.

Una pressione prolungata su **(C)** o **(D)** aumenta la velocità di scorrimento dei numeri. Confermare premendo **(B)**.

5- Accedere alla sessione DST Daylight Saving Time (impostazione ora solare/ora legale, +1 ora in inverno) premere **(C)** o **(D)** per disattivare o attivare la funzione. Confermare premendo **(B)**.

6- Selezionare adesso le unità predefinite (C°= metri) (F°= piedi) premendo **(C)** o **(D)**.

Confermare premendo **(B)**.

7- Con una pressione prolungata su **(A)**, l'orologio è in orario.




2- Impostare l'orario

1-

(B)


2 sec



2-


(D)

(C)



3-

(B)




4-

(D)

(C)

(B)




+1 hour (summertime)

6-

(D)

(C)


(B)



7-

(A)

2 sec



* in tutte le modalità
(B) + (D) = retroilluminazione

3-Cronometro/Contapassi


- 1- Cronometro: dalla modalità ora, premere il tasto **(B)** fino ad arrivare alla modalità cronometro **CHR**.
- 2- Premere **(D)** per attivare il cronometro.
- 3- Premere **(C)** per attivare i tempi intermedi (9 disponibili).
- 4- Dopo aver fermato il cronometro, si possono verificare i tempi intermedi premendo il tasto **(C)**.
Una pressione prolungata su **(A)** permette di ripristinare tutti i dati registrati.
- 5- Una pressione prolungata sul tasto **(C)** permette di bloccare lo schermo, una pressione prolungata su **(C)** permette di sbloccare lo schermo.
- 6-Contapassi: dalla modalità ora premere **(B)** fino ad arrivare alla modalità Contapassi **PEDO**.
- 7- Premere **(D)** per attivare o disattivare il contapassi, sullo schermo apparirà "PEDO" off o "PE=ON" on. I dati sono associati al movimento del braccio. Una pressione prolungata sul tasto **(A)** permette di ripristinare il contapassi.
- 8- Una pressione prolungata sul tasto **(C)** permette di bloccare lo schermo, una pressione prolungata su **(C)** permette di sbloccare lo schermo.



3-Cronometro/Contapassi


1-

B




2-

D



3-

C




4-

C

A


2 sec.= reset



5-


C

2 sec.
(2sec per sboccare)




6-

B



7-


D



8-

A


2 sec.= reset



9-

C

2 sec.
(2sec per sboccare)



4-Timer/Allarme

1- **Timer:** dalla modalità ora premere **(B)** fino ad arrivare alla modalità timer **TMR**.

2- Una pressione prolungata sul tasto **(B)** permette di regolare il tempo del timer (l'elemento selezionato lampeggia).

3- Premere **(C)** o **(D)** per impostare le secondi, confermare premendo il tasto **(B)**. Ripetere la stessa operazione per i minuti e i ore. Confermare premendo a lungo il tasto **(A)**.

4- Premere **(D)** per attivare i timer. Un segnale acustico indicherà la fine del timer.

5- **Allarme:** dalla modalità ora, premere il tasto **(B)** fino ad arrivare alla modalità allarme **ALM**.

6- Premere **(C)** o **(D)** per attivare l'allarme (l'icona  appare).









7- Una pressione prolungata su **(B)** permette di impostare l'ora dell'allarme (le ore lampeggiano).

8- Premere **(C)** o **(D)** per impostare le ore, confermare premendo il tasto **(B)** e ripetere la stessa operazione per i minuti.

9- Una pressione prolungata su **(A)** permette di confermare le impostazioni.



4-Timer/Allarme



5-Altmetro/Dislivello/Barometro

1- **Altmetro**: dalla modalità ora premere **D** fino ad arrivare alla modalità altmetro **ALTI**.

2- Una pressione prolungata sul tasto **B** permette di calibrare l'altmetro.

Premere **C** o **D** per regolare l'altitudine se necessario.

Una pressione prolungata sul tasto **A** permette di registrare le modifiche.

3- **Dislivello**: dalla modalità ALTI premere **C** fino ad arrivare alla modalità dislivello **AT↑↓**.

4- Premere **D** per attivare il Dislivello. L'icona  lampeggia. Premere **D** per fermare o attivare il modo.

5- Premere **C** per visualizzare la velocità positiva di dislivello **SPD**.

6- Premere **C** per visualizzare il dislivello positivo **SUM↑**.

7- Premere **C** per visualizzare il dislivello positivo **SUM↓**.

8- Premere **C** per visualizzare l'altitudine massima registrata. **MAX↑**.

9- Una pressione prolungata sul tasto **A** cancella la memoria.


10- **Barometro***: dalla modalità ora premere **D** fino ad arrivare alla modalità barometro **BARO**.

* Se desideri avere una stimata della pressione relativa, si consiglia la formula:

$$P. \text{ relativa} = \frac{P. \text{ assoluta} + \text{altitudine}}{8.3}$$

Campo di altitudine: da -240 metri a 9200 metri.

5-Altometro/ Dislivello/Barometro



6- Inclinometro/Temperatura

1- Inclinometro: dalla modalità ora premere **C** per visualizzare l'inclinometro, posizionare l'orologio in parallelo alla pendenza. Lo schermo visualizza l'inclinazione della pendenza.

2- Termometro: dalla modalità ora premere **C** fino ad arrivare alla modalità temperatura.

Importante: la temperatura potrebbe essere falsata dalla temperatura corporea.



Modalità inclinometro



Al primo utilizzo dell'inclinometro, nella modalità inclinometro, posizionare l'orologio in verticale su un piano orizzontale, effettuare una pressione prolungata sul tasto **B** quando lo schermo smetterà di lampeggiare l'inclinometro sarà calibrato.


1-



2 sec=cal



2-



7-Manutenzione

1- Sostituire il cinturino

Tirare con forza all'altezza delle ore 12 e delle ore 6 per estrarre il silicone dalle anse della cassa dell'orologio. Rimuovere il cinturino dallo slot. Sostituire il nuovo cinturino ASSICURANDOSI che il silicone sia correttamente incastrato nelle anse.

2- Pulizia e controllo

Evitare il contatto diretto con solventi, detergenti, profumi, prodotti cosmetici, ecc.: possono danneggiare il cinturino, la cassa o le guarnizioni.

Pulire regolarmente la cassa e il cinturino utilizzando un panno morbido con acqua e sapone.

PRESTARE ATTENZIONE ALLE PERFORAZIONI SITUATE SOTTO IL FONDELLO DELL'OROLOGIO. Si tratta di sensori di pressione. Si consiglia di pulirli regolarmente utilizzando una spazzola con acqua e sapone. Nel caso di immersione in acqua salata, sciacquare l'orologio in acqua dolce e asciugarlo accuratamente.

3- Stato della batteria (tipo CR 2032)



È possibile controllare lo stato della batteria sull'orologio.

Se l'icona lampeggia occorre cambiare la batteria.



L'impermeabilità degli orologi Air'n Outdoor® è controllata con l'ausilio di un apparecchio speciale in laboratorio che ci permette di garantire un'impermeabilità di 5 AM.

In caso di sostituzione della batteria o di apertura del fondello da parte di una persona o di un centro non affiliato Air'n Outdoor®, WEADU SA non è più in grado di garantire l'impermeabilità dell'orologio Air'n Outdoor®.

8-Manutenzione

Extended backcover



Si consiglia vivamente di utilizzare la cover posteriore per le attività all'aperto. Ciò garantisce un libero flusso d'aria tra il polso e l'orologio.

Rimuovilo e puliscilo dopo la tua attività e mantieni il prestito per il prossimo.

4- Utilizzo in condizioni estreme



In caso di utilizzo con temperature inferiori ai -10° o superiori ai 50° , si consiglia di bloccare lo schermo sulla funzione più utilizzata, per esempio l'altimetro.



Quando l'orologio è immerso nell'acqua, si consiglia di non utilizzare i tasti.



Documento non contrattuale, per qualsiasi ulteriore informazione contattare: info@airn.ch





2Q2018
WEADU SA
Rue du Cendrier 15
1201 Genève
www.airn.ch